2024年1月5日

シングル混合栓(分岐金具)適合表

品番	適合分岐金具	
02F系	B98-AU2	
AK8731系	分岐できない	
CK1700系	PB515S	
CK1710系	PB515S	
CK1720系	PB515S	
CK1761系	分岐できない	
CK17D系	PB515S	
CK2710系	PB515S	
CK5710系	分岐できない	
CK676系	B98-AU	
CK8720系	分岐できない	
CK8761系	PV275TV	
CK876系	B98-AU	
CSK1700系	分岐できない	
CSK1710系	分岐できない	
EK870系	分岐できない	
EK87121系	分岐できない	
ES001SA	B98-AU	K876TJVベース品
JS-K87580系	B98-AU3	
K1700系	PB515S	
K1701系	PB515S	
K1705系	PB515S	
K170系	PB515S	
K170系	PB515S	
K1710系	PB515S	
K17110系	PB515S	
K17111系	PB515S	
K1711系	PB515S	
K1712系	PB515S	
K172系	PB515S	
K173系	PB515S	
K174系	PB515S	
K175系	PB515S	
K1762系	PB515S	
K1768系	PB515S	
K176系	PB515S	
K177系	PB515S	
K178系	PB515S	
K179系	PB515S	
K17C系	PB515S	
K17D系	PB515S	
K17M系	PB515S	
K270系	PB515S	
K2710系	PB515S	
K2730系	PB515S	
K276D系	PB515S	
K27C系	PB515S	
K27D系	PB515S	
K27M系	PB515S	
K3～始まる製品	分岐できない	
K4～始まる製品	分岐できない	
K5～始まる製品	分岐できない	
K6705系	分岐できない	
K670系	B98-B	
K6711系	分岐できない	
K672系	分岐できない	
K673系	分岐できない	
K676(U101-120X,U101-160X)系	B98-AU	

K676(U101-9X)系	B98-A
K6768系	B98-A
K676B系	PT209＋PV275TV
K676E系	B98-AU
K677系	分岐できない
K678系	分岐できない
K67BD系	分岐できない
K67D系	B98-B
K728系	B98-AU
K7701系	分岐できない
K7711系	分岐できない
K7761(U101-120X)系	B98-AU
K7761(U101-9X)系	B98-A
K77CE系	B98-AU
K77D系	B98-B
K87(S、J)D系	B98-B
K87000BT系	PT209＋PV275TV
K87000系	B98-AU
K87001系	B98-AU3
K8700系	PV275TV
K87010B系	PT209＋PV275TV
K87010系	B98-AU
K87010系	B98-AU
K87011系	B98-AU1
K8701系	B98-B
K8705系	分岐できない
K870系	B98-B
K87101系	B98-AU6
K87110系	B98-AU2
K87111系	B98-AU4
K8711MEJ系	分岐できない
K87120系	B98-AU3
	B98-AU3A
K871206系	B98-AU3
K87121系	B98-AU3
	B98-AU3A
K87128系	B98-AU3
K8712系	B98-AU
K8712系	B98-AU
K871ETJ-13-VH系	B98-AU
K8721系	分岐できない
K872系	分岐できない
K8730系	分岐できない
K87310系	分岐できない
K8731系	分岐できない
K8732系	分岐できない
K873系	B98-B
K87410系	分岐できない
K8741系	分岐できない
K8742系	分岐できない
K875(U101-120X,U101-160X)系	B98-AU
K875(U101-9X)系	B98-A
K8750(U101-120X)系	B98-AU
K8750(U101-9X)系	B98-A
K87500系	B98-AU
K87501系	分岐できない
K8751(U101-120X)系	分岐できない
K8751(U101-9X)系	分岐できない
K87520系	分岐できない
K8752系	分岐できない
K87580系	B98-AU3
K8758JV系	分岐できない

K87120系/K87121系については、仕様変更により2種類の何れかを選択する必要があります。

見分け方については、最終ページを参照ください。

カートリッジ確認必要
カートリッジ確認必要
2010年12月以前
2010年12月以降

K876(U101-120X)系	B98-AU
K876(U101-9X)系	B98-A
K8760(U101-120X)系	B98-AU
K8760(U101-9X)系	B98-A
K87610系	B98-AU
K8761ETJ系	B98-AU
K8761TJK(V)-V2S系	分岐できない
K8761TJ系	PV275TV
K8762系	分岐できない
K8767JV(U101-120X)系	B98-AU
K8767JV(U101-9X)系	B98-A
K87680(T)JV(U101-120X)系	分岐できない
K87680(T)JV(U101-9X)系	分岐できない
K87680BTJV(U101-120X)系	PV275TV
K87680BTJV(U101-9X)系	PV275TV
K8768BTJV系	PV275TV
K8768JV系	B98-A
K8768TJV系	B98-A
K8769系	B98-A
K8770系	分岐できない
K87710系	分岐できない
K877系	分岐できない
K8781系	分岐できない
K878系	分岐できない
K8790系	分岐できない
K8791系	分岐できない
K8792系	分岐できない
K87B系	PV275TV
KEU176系	分岐できない
KX875系	B98-AU
KX876系	B98-AU
KXS870系	B98-AU2
KXS871系	B98-AU4
KXS87EJ系	B98-AU1
KXS87J系	B98-AU1
Q-87011系	B98-AU1
Q-87101系	B98-AU6
Q-87120系	B98-AU3
SC-55A(K)系	B98-AU4
SC-55E(K)系	B98-AU
SC-60A(K)系	B98-AU4
SC-60WE(K)系	B98-AU3
SCJ-55A(K)系	B98-AU4
SCJ-55E(K)系	B98-AU
SCJ-60A(K)系	B98-AU4
SCJ-60WE(K)系	B98-AU3
SK～始まる製品	分岐できない
ZZK87120系	B98-AU3
ZZK87121系	B98-AU3
ZZKXS870系	B98-AU2
ZZKXS871系	B98-AU4

K87120/K87121系 仕様変更品の見分け方

2024年1月5日

【手順①】
分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。

【手順②】
ロットシールの上にQRコードのシールがある場合、B98-AU3A を選択してください。

【手順③】
手順②でQRコードのシールが貼付されていない場合、
ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、
B98-AU3A を選択してください。

※QRコードシール、「E」、「N」の何れも無い場合、B98-AU3を選択してください。