

「2023年度 総合カタログ」お詫びと訂正








拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「2023年度 総合カタログ」の掲載内容におきまして、一部内容に誤りがございましたので、ここに深くお詫びいたしますとともに、以下をもちまして訂正内容のご連絡をさせていただきます。業務上支障を来す恐れがございますので、誠にお手数ではございますが、内容をご確認の上、お手持ちのカタログをご訂正くださいますようお願いいたします。

敬具

ページ/箇所/内容		
P.058 K4750NV-13 -MDP-13 誘導誤り	誤 詳細→P.113 K4750NV-13 ¥40,000 -MDP-13 ¥65,000	正 詳細→P.114 K4750NV-13 ¥40,000 -MDP-13 ¥65,000
P.070 施工および使用に関する安全上のご注意 誘導誤り	誤 施工、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。水栓の施工・使用条件は頁496・494をご覧ください。洗面器・手洗器については頁495をご覧ください。	正 施工、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。水栓の施工・使用条件は頁494・495をご覧ください。洗面器・手洗器については頁496をご覧ください。
P.079 K51-W AEK8700E 誘導誤り	 K51-W 2023掲載ページ: 115 AEK8700E 2023掲載ページ: 130	 K51-W 2023掲載ページ: 116 AEK8700E 2023掲載ページ: 082
P.105 SK1619-W-13 価格誤り	誤 ソーラシャワー水栓 SK1619-W-13 ¥30,000 1・6	正 ソーラシャワー水栓 SK1619-W-13 ¥38,000 1・6
P.108 K4471NJV-2T-MDP 表記誤り	誤  ワンホール洗面湯水栓 K4471NJV-2T-MDP ¥180,000 1・4 受	正  ワンホール洗面湯水栓 K4471NJV-2T-MDP ¥180,000 1・4 受
P.112-133 EK370E EK370EK 節湯 A1 削除	誤 ㊸ シングルスプレー混合栓(センサー式) EK370E ¥108,000 1・4 新 EK370EK ¥138,000 1・4 寒新 	正 ㊸ シングルスプレー混合栓(センサー式) EK370E ¥108,000 1・4 新 EK370EK ¥138,000 1・4 寒新 
P.115 K4710PJV-13 K4710JV-13 K4710PJK-13 K4710JK-13 K4710NJV-13 K4710NJK-13 表記誤り	誤 ㊸ シングルワンホール洗面混合栓 ポップアップあり K4710PJV-13 ¥36,000 1・4 K4710JV-13 ¥36,000 1・4 K4710PJK-13 ¥36,000 1・4 寒 K4710JK-13 ¥36,000 1・4 寒 ポップアップなし K4710NJV-13 ¥35,000 1・4 K4710NJK-13 ¥35,000 1・4 寒	正 ㊸ シングルワンホール洗面混合栓 ポップアップあり K4710PJV-13 ¥36,000 1・4 K4710PJK-13 ¥36,000 1・4 寒 ゴム栓あり K4710JV-13 ¥36,000 1・4 K4710JK-13 ¥36,000 1・4 寒 ポップアップなし ゴム栓なし K4710NJV-13 ¥35,000 1・4 K4710NJK-13 ¥35,000 1・4 寒

ページ / 箇所 / 内容																																																						
P.135-197 EY101N-13 図面数値誤り	誤 	正 																																																				
P.176 SR327114-W 単品図面誤り	誤 	正 																																																				
P.181 組合せK 排水栓上部 品番誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 614 747 776"> <thead> <tr> <th>組合せ</th> <th colspan="2">排水栓上部</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td colspan="2">H700-X-32 (circled)</td> </tr> </tbody> </table>	組合せ	排水栓上部			品番		K	H700-X-32 (circled)		正 <table border="1" data-bbox="813 614 1234 776"> <thead> <tr> <th>組合せ</th> <th colspan="2">排水栓上部</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td colspan="2">H700F-X-32</td> </tr> </tbody> </table>	組合せ	排水栓上部			品番		K	H700F-X-32																																			
組合せ	排水栓上部																																																					
	品番																																																					
K	H700-X-32 (circled)																																																					
組合せ	排水栓上部																																																					
	品番																																																					
K	H700F-X-32																																																					
P.192 HW20231 サイズ誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 797 747 1027"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>HW2024</th> <th>HW20231</th> <th>HW1053</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品名</td> <td>洗面器</td> <td>手洗器</td> <td>手洗器</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>¥118,000</td> <td>¥39,000</td> <td>¥28,000 ? ¥44,000</td> </tr> <tr> <td>掲載ページ</td> <td>P.185</td> <td>P.185</td> <td>P.187</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">サイズ</td> <td>W</td> <td>470</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>H (器高)</td> <td>30 (180)</td> <td>41 (114)</td> </tr> <tr> <td>D (φ)</td> <td>350</td> <td>305</td> </tr> </tbody> </table>	品番	HW2024	HW20231	HW1053	品名	洗面器	手洗器	手洗器	価格	¥118,000	¥39,000	¥28,000 ? ¥44,000	掲載ページ	P.185	P.185	P.187	サイズ	W	470	245	H (器高)	30 (180)	41 (114)	D (φ)	350	305	正 <table border="1" data-bbox="813 797 1234 1027"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>HW2024</th> <th>HW20231</th> <th>HW1053</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品名</td> <td>洗面器</td> <td>手洗器</td> <td>手洗器</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>¥118,000</td> <td>¥39,000</td> <td>¥28,000 ? ¥44,000</td> </tr> <tr> <td>掲載ページ</td> <td>P.185</td> <td>P.185</td> <td>P.187</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">サイズ</td> <td>W</td> <td>470</td> <td>305</td> </tr> <tr> <td>H (器高)</td> <td>30 (180)</td> <td>41 (114)</td> </tr> <tr> <td>D (φ)</td> <td>350</td> <td>245</td> </tr> </tbody> </table>	品番	HW2024	HW20231	HW1053	品名	洗面器	手洗器	手洗器	価格	¥118,000	¥39,000	¥28,000 ? ¥44,000	掲載ページ	P.185	P.185	P.187	サイズ	W	470	305	H (器高)	30 (180)	41 (114)	D (φ)	350	245
品番	HW2024	HW20231	HW1053																																																			
品名	洗面器	手洗器	手洗器																																																			
価格	¥118,000	¥39,000	¥28,000 ? ¥44,000																																																			
掲載ページ	P.185	P.185	P.187																																																			
サイズ	W	470	245																																																			
	H (器高)	30 (180)	41 (114)																																																			
	D (φ)	350	305																																																			
品番	HW2024	HW20231	HW1053																																																			
品名	洗面器	手洗器	手洗器																																																			
価格	¥118,000	¥39,000	¥28,000 ? ¥44,000																																																			
掲載ページ	P.185	P.185	P.187																																																			
サイズ	W	470	305																																																			
	H (器高)	30 (180)	41 (114)																																																			
	D (φ)	350	245																																																			
P.193 組合せO 排水トラップ 表記誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 1049 747 1236"> <thead> <tr> <th>組合せ</th> <th>片ツバ直管</th> <th>排水トラップ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td> <td>HW1055Sのみ必要</td> <td>HW1055Sのみ必要 (circled)</td> </tr> </tbody> </table>	組合せ	片ツバ直管	排水トラップ	O	HW1055Sのみ必要	HW1055Sのみ必要 (circled)	正 <table border="1" data-bbox="813 1049 1234 1236"> <thead> <tr> <th>組合せ</th> <th>片ツバ直管</th> <th>排水トラップ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td> <td>HW1055Sのみ必要</td> <td>不要</td> </tr> </tbody> </table>	組合せ	片ツバ直管	排水トラップ	O	HW1055Sのみ必要	不要																																								
組合せ	片ツバ直管	排水トラップ																																																				
O	HW1055Sのみ必要	HW1055Sのみ必要 (circled)																																																				
組合せ	片ツバ直管	排水トラップ																																																				
O	HW1055Sのみ必要	不要																																																				
P.261 JB10A-13 JB11A-13 図面表記誤り	誤 	正 																																																				
P.291 化粧バルブ 誘導誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 1412 747 1487"> <tbody> <tr> <td>化粧バルブ</td> <td>296・302 (circled)</td> </tr> <tr> <td>アングル止水栓</td> <td>297</td> </tr> </tbody> </table>	化粧バルブ	296・302 (circled)	アングル止水栓	297	正 <table border="1" data-bbox="813 1412 1234 1487"> <tbody> <tr> <td>化粧バルブ</td> <td>295・302</td> </tr> <tr> <td>アングル止水栓</td> <td>297</td> </tr> </tbody> </table>	化粧バルブ	295・302	アングル止水栓	297																																												
化粧バルブ	296・302 (circled)																																																					
アングル止水栓	297																																																					
化粧バルブ	295・302																																																					
アングル止水栓	297																																																					
P.354 T720-10 T720-13 価格誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 1508 747 1617"> <thead> <tr> <th colspan="2">砲金ストリートエルボ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T720-10</td> <td>¥1,500 20-</td> </tr> <tr> <td>T720-13</td> <td>¥1,650 20-200 (circled)</td> </tr> </tbody> </table>	砲金ストリートエルボ		T720-10	¥1,500 20-	T720-13	¥1,650 20-200 (circled)	正 <table border="1" data-bbox="813 1508 1234 1617"> <thead> <tr> <th colspan="2">砲金ストリートエルボ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T720-10</td> <td>¥1,550 20-</td> </tr> <tr> <td>T720-13</td> <td>¥1,600 20-200</td> </tr> </tbody> </table>	砲金ストリートエルボ		T720-10	¥1,550 20-	T720-13	¥1,600 20-200																																								
砲金ストリートエルボ																																																						
T720-10	¥1,500 20-																																																					
T720-13	¥1,650 20-200 (circled)																																																					
砲金ストリートエルボ																																																						
T720-10	¥1,550 20-																																																					
T720-13	¥1,600 20-200																																																					
P.461 ECXH10-56-20-ZA 図面通水方向誤り	誤 	正 																																																				
P.481 バイブクリナー 誘導誤り	誤 <table border="1" data-bbox="326 1773 747 1845"> <tbody> <tr> <td>面取器</td> <td>488</td> </tr> <tr> <td>バイブクリナー</td> <td>489 (circled)</td> </tr> </tbody> </table>	面取器	488	バイブクリナー	489 (circled)	正 <table border="1" data-bbox="813 1773 1234 1845"> <tbody> <tr> <td>面取器</td> <td>488</td> </tr> <tr> <td>バイブクリナー</td> <td>488</td> </tr> </tbody> </table>	面取器	488	バイブクリナー	488																																												
面取器	488																																																					
バイブクリナー	489 (circled)																																																					
面取器	488																																																					
バイブクリナー	488																																																					